

大兴青云店东孙村“8·8”触电事故 整改和防范措施落实情况评估报告

2025年8月8日6时55分左右，位于北京市大兴区青云店镇东孙村北京第零农业科技有限公司设施农业建设项目工地护栏外发生一起触电事故，造成1名工人死亡。

根据《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》规定，区安全生产委员会办公室组织开展了该起事故整改和防范措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作总体情况

（一）评估工作组

2026年5月，区安全生产委员会办公室成立由区应急局、区人力社保局、区公安分局、区总工会、区农业农村局、青云店镇组成的评估工作组，聘请北京大方安技术咨询有限公司有关专家组成专家组，并邀请区纪委区监委参与，开展该起事故整改和防范措施落实情况评估工作。

（二）评估工作过程

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能原则，对照事故调查报告，综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件和走访核查等方式，对事故责任追究和整改防范措施落实情况开展评估。评估工作组听取了青云店镇和北京第零农业科技有限公司（以下简称第零农业公司）的汇报，查阅了相关文件资料，实地查看了

事故现场情况。评估工作组会同专家组对资料进行综合分析，查找事故责任追究和整改防范措施落实工作的不足，最终形成评估结论。

（三）总体评估意见

关于责任追究落实情况：由于死者在未断电的情况下主动触碰事发电缆导致其触电死亡，其意图不确定，该行为与事发时作业活动无关，按照《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》第二条释义中关于生产安全事故概念的原因要素表述：事故的发生必须是因生产经营活动或与生产经营活动直接相关的工作。因此，事故调查组认定大兴青云店东孙村“8·8”触电事故为一起非生产安全事故。因此，未对相关单位及个人作出行政处罚。

关于整改和防范措施落实情况：第零农业公司常态化开展施工现场安全隐患排查整治和人员安全培训，对评估项目落实基本到位。

二、整改和防范措施落实情况

第零农业公司一是立即约谈涉事施工单位，详细核查事故发生全过程，理清事故原因与相关责任，督促施工单位深刻汲取事故教训。二是组织全体施工及现场管理人员开展专项安全警示教育和安全技能培训，重点针对场地撤场作业、场外周边环境危险源排查、线路安全防护等关键环节开展专项学习，强化全员安全防范意识和应急处置能力。三是全面优化施工现场及周边区域安全管控机制，细化撤场作业安全管理流程，完善场外危险源排查、

安全巡查、现场防护等保障措施，杜绝同类安全事故再次发生。

三、存在的主要问题

第零农业公司仍要进一步加强对安全设备设施的巡检维护力度，树牢风险前置防控意识。

四、工作建议

（一）企业要切实做好施工现场触电风险源头管控，常态化开展临时用电隐患排查，重点对配电箱、漏电保护器、线缆敷设等关键部位逐项核查，对线路破损、防护缺失、私拉乱接等问题立行立改，闭环落实隐患整改，把事故风险消除在萌芽状态。

（二）企业要强化从业人员安全警示教育与技术交底工作，针对一线作业人员开展用电安全专项培训，重点讲授违章用电的事故危害，普及触电施救常识，引导作业人员自觉杜绝各类违规用电行为。

（三）企业要严格规范现场用电作业全过程管理，配齐绝缘手套、绝缘鞋等防护用品并督促作业人员正确使用，规范设置安全警示标识，压紧压实管理人员及作业岗位安全职责，防范类似事故再次发生。