
大兴区供热、燃气企业落实主体责任 评估总结报告

北京地大安环科技发展有限公司

2019年12月

大兴区供热、燃气企业落实主体责任评估总结报告

为落实《北京市城市管理委员会关于印发行业企业落实安全生产责任情况检查评估制度的通知》（京管函【2017】649号）要求，大兴区城市管理委员会委托北京地大安环科技发展有限公司作为“第三方”，按照相关安全生产法律法规、标准规范的规定，代表大兴区城市管理委员会对大兴区供热企业、燃气企业开展安全生产主体责任落实情况检查评估工作，以督促各单位建立健全安全管理制度，落实安全防范措施，全面减压事故总量，有效防范较大以上事故和社会影响的事故，坚决遏制事故发生。

2019年8月-11月，我司派出两组评审人员，依据京安监发[2016]1号《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》及国家相关法律法规及标准规范，通过文件审查、现场检查两个方面对大兴区供热、燃气企业进行安全生产主体责任落实情况检查评估，共完成47家企业评估工作。截止2019年12月22日，47家企业全部及格。其中27家企业初评合格，5家企业初评不合格，复评合格。14家企业初评不合格，复评不合格，后经帮扶后合格。

此次安全检查以《北京市管委企业落实安全生产主体责任情况检查评估表》为依据进行打分评价，并提出整改建议。

一、 检查评估情况汇总

序号	行业	企业（单位）名称	企业（单位）地址	联系人	联系方式	评估分数	评估结论
1	供热企业	北京市富恒物业管理中心	北京市大兴区旧宫镇云龙家园3号楼甲1号	孙红霞	13241880308	69	及格
2		北京银海热力服务有限公司	北京市大兴区兴华北路十段	刘起	13521750252	65	及格
3		北京兴水家园物业管理有限公司	大兴区义和庄南里一区公建3号楼	顾井发	61216622	77	及格
4		北京美好家园供热有限公司	大兴区黄村佟馨家园A区7号楼104室	王旭昱	18101281910	69	及格
5		北京兴广厦冬馨供热有限责任公司	北京市大兴区魏善庄镇工业区833号	蒋海龙	13681563527	63	及格
6		北京轩盛子辉商贸有限公司	北京市大兴区旧宫镇西路5号1幢2层206室	于状	18901193190	72	及格
7		北京嘉恒同心供热服务有限公司	北京市大兴区黄村镇兴丰大街一段18号院14单元北侧供暖办公室	马培成	13691052891	79	及格
8		北京筑宇物业管理有限责任公司大兴分公司	大兴区 观音寺街道办事处 广和大街7号院首座御园（一期）	李保兴	18910806407	63	及格
9		北京普信力合节能技术服务有限公司	北京市大兴区金星西路3号院3号楼3层307室	曹占忠	13521435562	84	及格

10	北京海雷劳务服务中心	北京经济技术开发区泰河园二里一区 6号楼2单元102室	刘家峰	67808166	75	及格
11	北京篮丰蔬菜配送有限公司	北京市大兴区西红门镇西红门路8号 院	吴加文	13522870660	81	及格
12	北京华都宏育公司	北京市大兴区西红门镇红华住宅区	石德军	60223370	70	及格
13	北京福星福斯特物业管理有限责任公 司	北京市大兴区西红门镇福星花园服务 楼物业部	王玉琨	13911082872	69	及格
14	北京北燃热力有限公司	北京市大兴区黄村镇东芦城村村东区 供暖管理中心办公楼三层四层	蔡峥嵘	18612432983	85	及格
15	北京贵园热力有限公司	北京经济技术开发区 贵园小区西北 角	苗铮	67895366	77	及格
16	北京兴德顺物业管理有限公司	北京市大兴区黄村镇黄村西里原加气 站院内	周付平	13611052583	61	及格
17	北京福盛供热管理中心	北京市大兴区西红门镇欣旺北大街兴 都巷3号	常晓君	13661186556	68	及格
18	北京森一通用设备有限公司	北京市北京经济技术开发区景园北街 2号院66号楼1507号	李伟	18513508056	67	及格
19	北京经丰纬惠能源投资管理有限公司	大兴区团河路新安里小区	韩淑艳	15650729334	86	及格

20	北京热土供暖有限公司	北京市大兴区西红门镇同华园 16 号楼 一层 112 室	李颖	15810707267	72	及格
21	北京星光佳园物业管理服务中心	北京市大兴区西红门镇星光佳园院内	赵瑞福	13901329872	84	及格
22	中国化学工程重型机械化有限公司	北京市大兴区京开路 50 号	刘宏洁	13801065361	70	及格
23	北京宇天顺物业管理中心	北京市大兴区旧宫镇南小街二村	梅超	17777784409	88	及格
24	北京丰盛供暖有限公司	大兴区黄村镇狼垡一村南	刘谦	13661234169	74	及格
25	北京九州春意供暖中心	北京大兴旧宫德茂佳苑向东 200 米	魏代才	13260450429	69	及格
26	北京福祥昌顺能源科技有限公司	北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会 北 200 米	严鹏	13146681111	77	及格
27	北京佳合创博锅炉设备有限公司	北京市大兴区采育经济开发区育祥街 11 号	桑玉宝	60216372	60	及格
28	北京鑫海通达供暖服务有限责任公司	北京市大兴区瀛海镇玉璟园（办公楼） 1 号楼 1 层 101 室	班小宏	13269520758	71	及格
29	北京市监狱	北京市 大兴区 观音寺街道办事处沐 新路 5 号	张红来	13021042687	60	及格
30	北京大东润钰热力供应有限公司	北京市大兴区青云店镇东店创业大院 2 号	练坤	13552044165	72	及格
31	北京兴顺利元物业管理有限公司	北京市大兴区林海园小区	孙伟	010-61241238	69	及格

32		北京万荣物业管理有限责任公司	北京市大兴区榆垓镇榆顺路 16 号	荣俊海	13520228646	61	及格
33		中国电子器材华北有限公司	大兴区黄村镇柳林路八二二库	张金志	13261271380	85	及格
34		北京兴源恒通热力科技有限公司	北京市 大兴区 庞各庄镇 瓜乡路 10 号 3 号楼一层 962 室	贾拥杰	17744464620	63	及格
35		北京北燃建工能源有限公司	北京市大兴区金星路 12 号院 2 号楼 9 层 0912 室	施博涵	15011280295	63	及格
36		北京五环顺通供应链管理有限公司	北京市大兴区西毓顺路 100 号 33 幢	张晋璞	13910111344	67	及格
37	燃气行业	北京安然兴达燃气技术服务有限公司	北京市大兴区黄村镇南六环路磁各庄立交桥南 200 米（中轴路东侧）	介志成	13671232044	91	及格
38		北京华明振宇管道安装有限责任公司	北京市大兴区黄村镇西庄村村委会西 500 米	景自强	13691241717	67	及格
39		北京盛世恒成燃气有限公司庞各庄供气站	北京市大兴区庞各庄镇隆昌大街 1 号	张建军	15321358180	63	及格
40		北京世纪大地燃气有限公司狼垓长寿园供气站	大兴区狼垓村长丰园三期	张雪涛	13501133980	77	及格
41		北京琅发油气技术有限责任公司	北京市大兴区榆垓镇工业区宏弛建筑公司南侧 20 米	曹建川	13521241313	60	及格
42		北京兴农液化气有限公司	北京市大兴区庞各庄镇东南次村村委	余亮根	15901153791	61	及格

		会南 500 米				
43	北京恒安瑞泰液化石油气有限公司第二分公司	大兴区黄村镇东芦村村委会南 500 米	胡越胜	13601018709	68	及格
44	北京福海兴福液化气站	北京市大兴区天堂河农场场部东 100 米	汪军	13521098549	67	及格
45	北京京安众合丙烷供应站	北京市大兴区安定镇火车站南二华里处	余培	13601158953	68	及格
46	北京析津燃气管理中心	北京市大兴区黄村镇金华寺东路 2 号	张维涛	13910190271	89	及格

二、存在的共性问题

1、基础管理工作不扎实

1) 存在未建立安全生产委员会、安全生产委员会会议纪要缺失、组织机构和人员配备不齐全,甚至存在未按要求设置安全管理机构等问题;

2) 未建立完善安全生产责任制。存在安全责任制范围未全员覆盖,人员、部门安全生产职责不清、未组织开展安全生产责任制考核等问题;

3) 安全生产规章制度内容不全。存在规章制度未定期修订、制度内容与现行法律法规、标准规范不符,安全生产法律法规、标准规范未识别或识别不到位等问题;

4) 安全生产资金保障不足,未编制安全投入预算、年度安全资金使用计划的情况普遍存在;

5) 安全生产教育和培训不到位。存在未制定年度培训计划,主要负责人和安全管理人員未培训取证,培训学时不足、缺少培训效果验证等问题;

6) 危险源管理不到位。存在未建立危险源登记档案、未建立重点危险源清单,安全警示标志和危险源点警示牌缺失或设置不合规等问题;

7) 隐患排查不到位。存在安全生产检查记录不全、未建立事故

隐患台账、未开展“一企业一标准、一岗位一清单”活动等问题；

8) 应急管理不到位。存在应急预案编制不符合要求、应急预案可操作、可执行性不强、未建立应急物资清单、未按要求定期组织应急演练、未对应急演练情况进行评估等问题；

9) 存在未进行安全生产标准化自主评定，对发现等问题没有分析改进，不能确保安全标准化工作持续有效的运行等问题。

2、现场管理不规范

1) 存在危险性较大的场所及设备设施未张贴安全警示标志、受限空间缺少有限空间作业标识、管线标识不合规，压力表水位计无上限标识等问题；

2) 用电安全不规范。存在配电室未设置挡板、配电箱未张贴安全警示标志、配电箱未铺设无绝缘胶垫、箱内开关未张贴分路标识等问题；

3) 消防安全管理不到位。存在灭火器数量配备不足、无安全出口消防安全疏散标志、安全出口无应急照明灯、安全疏散通道堵塞；中控室值班少于 2 人等问题。

3、企业主要负责人对安全管理工作重视程度不足

整体评估过程中，首次评估总计 26 家初评不及格。根据管委要求，评估人员将评估结论反馈给不及格企业后，对企业提出了明确的整改要求。但在规定整改期限内，仍有多家企业未按时提交整改报告。同时，在提交整改报告的企业中，多家企业整改后仍不及格。在大兴

区城市管理委员会组织召开专门评估工作推进会后，部分企业问题整改进展依旧缓慢。这反映出部分企业负责人对安全管理工作不重视，忽视行业主管部门的监管要求的问题。

三、监管建议

1. 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》已于 2018 年 7 月 15 日正式实施。从《主体责任规范》到《主体责任规定》，从定性到定量，北京市企业落实安全生产主体责任工作已发展到了“全面深入贯彻落实执行”阶段。行业监管部门应以“全面落实生产经营单位安全生产主体责任”为主线，采取多种方式，着力督促大兴区供热、燃气企业通过构建“1+8”的主体责任体系（详见附件），进一步健全企业自我约束、持续改进的安全生产内生机制，充分激发企业开展安全管理的主观能动性。

2. 汇总政府部门检查、行业主管部门检查、企业自查发现的隐患问题，建立大兴区供热、燃气企业安全隐患汇总台帐。根据隐患的严重程度，对隐患进行分级管理。重点关注企业重大隐患的整改进展，将隐患治理推进情况列为监管重点。同时，定期对隐患汇总台帐进行统计分析，针对企业普遍存在的共性问题，及时开展专项安全检查。

3. 以安全生产标准创建、应急管理体系完善为抓手，推动企业基础安全管理的有效提升。对于通过安全生产标准化评定、应急管理体系完善的企业，视其基础安全管理达到一定水平，可以适当减少监管频次。将未开展安全生产标准化创建、应急管理体系不健全的企业列

为日常重点监管对象。

4. 以问卷调查、人员访谈、专题会议等形式，收集企业安全教育培训需求，开展有针对性的安全教育培训，有效提升企业主要负责人及安全管理专业的专业能力与安全意识。

5. 充分依托咨询机构的力量，逐步建立满足国家、地方法律法规要求，以及大兴区供热、燃气重点企业实际情况的行业监管标准，有针对性的开展定期、不定期的安全管理能力评估与隐患排查。发挥咨询机构的专业优势，帮助企业完成隐患整改与安全管理能力提升。

6. 明确退出机制。对于存在本质安全问题且问题无法从根本上解决，或存在较大问题，经整改完善后仍达不到安全标准的企业，应明确退出机制。

四、附件

《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》共 55 条，以“责任”为主线，构建了“1+8”的主体责任体系，覆盖了生产经营单位安全生产工作的全过程和各环节。即：明确主体责任内涵，建立健全安全生产组织机构、规章制度、资金保障、教育培训、场所和设备设施安全管理、日常管理、风险管控和应急救援、法律责任等八大责任体系。通过构建完善的安全生产主体责任体系，进一步健全企业自我约束、持续改进的安全生产内生机制，充分激发企业开展安全管理的主观能动性，为生产经营单位全面落实主体责任提供了制度保障。