

大兴星牌健康科创园项目 “5·17”一般高处坠落事故 整改和防范措施落实情况评估报告

2025年5月17日13时46分，位于北京市大兴生物医药基地管委会辖区星牌健康科创园项目（1#生产车间等9项）工地内发生一起高处坠落事故，造成1名工人死亡。

根据《北京市生产安全事故整改和防范措施落实情况评估办法》规定，区安全生产委员会办公室组织开展了该起事故整改和防范措施落实情况评估工作，形成本报告。

一、评估工作总体情况

（一）评估工作组

2026年5月，区安全生产委员会办公室成立由区应急局、区人力社保局、区公安分局、区总工会、区住建委、生物医药基地组成的评估工作组，聘请北京大方安技术咨询有限公司有关专家组成专家组，并邀请区纪委区监委参与，开展该起事故整改和防范措施落实情况评估工作。

（二）评估工作过程

评估工作组按照依法依规、实事求是、精简效能原则，对照事故调查报告，综合运用资料审查、座谈问询、查阅文件和走访核查等方式，对事故责任追究和整改防范措施落实情况开展评估。评估工作组听取了生物医药基地的汇报，查阅了相关文件资

料，实地查看了事故现场情况。评估工作组会同专家组对资料进行综合分析，查找事故责任追究和整改防范措施落实工作的不足，最终形成评估结论。

（三）总体评估意见

关于责任追究落实情况：区应急局对 2 名负有事故管理责任的人员已经作出行政处罚并执行完毕。区应急局对施工单位北京大荣国华建设有限公司（以下简称：大荣国华公司）的行政处罚已执行并结案。

关于整改和防范措施落实情况：大荣国华公司深刻汲取事故教训，以强化教育培训、开展应急演练等多种方式提升从业人员安全意识。生物医药基地积极督促企业落实主体责任，紧盯隐患风险闭环管理，从严推进整改落地见效，逐项开展复查核实，确保隐患整改不走过场、不留死角。

二、责任追究落实情况

（一）行政处罚情况

2025 年 10 月 21 日，区应急局给予大荣国华公司处 55 万元罚款的行政处罚，给予大荣国华公司项目经理帅虎臣处 12250 元罚款的行政处罚，给予大荣国华公司项目安全负责人罗兴全处 9600 元罚款的行政处罚。事故单位及相关人员均已缴纳罚款。

三、整改和防范措施落实情况

（一）大荣国华公司

一是公司领导带队对施工现场进行全方面隐患排查，消除事

故隐患。二是开展全员反思会，吸取事故教训。三是对全体员工及各工种再教育，增强安全理念。四是开展体验式安全教育培训，增强事故应急及安全救援相关知识。五是开展应急演练，夯实事故应急应变能力。

（二）生物医药基地

督促事故单位成立专项整顿工作组，认真整改，举一反三，深刻吸取事故教训。一是压实全方位主体责任，筑牢安全管理根基。二是深化全链条隐患排查治理，筑牢精准防控屏障。三是强化全覆盖宣教培训，筑牢全员安全能力防线。

四、存在的主要问题

大荣国华公司仍需进一步强化劳动防护用品、安全生产设备设施等定期巡检维护力度。

五、工作建议

（一）企业要常态化开展警示教育，深刻剖析违章作业危害，破除作业人员麻痹思想。严格高处作业安全管理，落实岗前安全交底、技术交底，重点讲解高处作业防护标准、设备使用规范、风险辨识要点及应急自救知识，要求作业人员全程规范佩戴使用安全帽、安全带，确保所有作业人员熟知防护要求、掌握操作规范。

（二）各相关部门要聚焦建筑施工、设备安装、屋面检修、外墙作业等高频高处作业场景，重点排查企业隐患排查走过场、临时防护拆除不恢复、交叉作业防护缺失、作业环境风险管控不

到位等问题，对排查发现的高处作业无防护、违规作业、无证上岗等违法违规行为，依法依规严肃处置。